



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI SALERNO

ORDINANZA N. 162/2018

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Cap del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Salerno


- VISTO** il foglio n. 32327 in data 31.10.2018 con il quale l'Ufficio Locale Marittimo di Amalfi ha chiesto, a seguito della mareggiata abbattutasi lungo il litorale costiero amalfitano il giorno 29.10.2018, l'emissione di apposita ordinanza di interdizione lungo il banchinamento danneggiato del Molo Darsena del porto di Amalfi;
- RITENUTA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);


ORDINA

- Art. 1** Con decorrenza immediata e fino al termine dei lavori di ripristino delle opere portuali danneggiate, è vietato l'ormeggio lungo il banchinamento del Molo Darsena del porto di Amalfi, e più precisamente, per una lunghezza di metri 3 circa a partire dalla prima scaletta ubicata dopo la seconda bitta a partire dalla radice.
- Art. 2** E' fatto obbligo altresì a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web istituzionale al link: <http://www.guardiacostiera.gov.it/salerno/ordinanze-e-avvisi>, nonché opportuna diffusione tramite i locali organi d'informazione;
- Art. 3** I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, qualora il fatto non rivesta gli estremi di specifico reato, ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché ai sensi del decreto legislativo 171/2005 ss. mm. e ii..

Salerno, 31/10/2018

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe MENNA



 CIRCA MT. 2 (TAVIO SANVEGGIATO)
 CIRCA MT. 10 DALLA RADICE DEL HOLO