



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 265/2018

Intervento di ispezione subacquea delle banchine 14/15 del bacino portuale di Savona –
I.L.MA.SUB. s.r.l.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

VISTA la propria Autorizzazione n. 406/2018 rilasciata in data 27/11/2018 all'impresa I.L.Ma.Sub. e gli atti ivi richiamati.

RITENUTO NECESSARIO dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e delle operazioni nonché dare ampia diffusione all'attività meglio descritta in seguito.

VISTI gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'attuazione.

RENDE NOTO

che, dalle ore 08.00 del 29/11/2018 e fino a termine operazioni, previste per il 14/12/2018, le banchine n. 14/15 del bacino portuale di Savona, saranno interessate da ispezioni subacquee delle strutture di banchina da parte dell'Impresa "I.L.MA.SUB." come da planimetria allegata (**ALL. 1**).

ORDINA

Articolo 1 (disposizioni).

Dalle ore 08.00 e fino a termine operazioni previste per il 14/12/2018, lo specchio acqueo prospiciente le banchine 14/15, per 30 metri di ampiezza è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ormeggio e ad ogni altra attività connessa con l'uso del mare e della banchina, quando interessato da operazioni subacquee da parte della ditta "I.L.MA.SUB".

Articolo 2 – (deroghe).

Non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 1:

- le unità delle Società incaricate dell'intervento;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio strettamente connesso alla salvaguardia della vita umana in mare che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite;
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti a, c e d), sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

Articolo 3 – (obblighi a carico dell'impresa operante).

Il responsabile della ditta esecutrice dei lavori deve assolvere a tutte le prescrizioni inserite nell'autorizzazione, rilasciata da questo Ufficio e citata in premessa.

E' fatto divieto di effettuare gli interventi citati in premessa, in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse (allerta da arancione in su, venti di burrasca e/o mare molto agitato dei quadranti meridionali).

Articolo 4 – (Disposizioni finali e sanzioni).

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 27/11/2018.

Publicato in data 27/11/2018
mediante inserimento nel sito istituzionale
della Capitaneria di porto di Savona

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

