



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
CIRCONDARIO MARITTIMO DI SANTA MARGHERITA LIGURE  
SEZIONE TECNICA

**ORDINANZA N. 305/2018**

**Interdizione specchi acquei del porto di Rapallo**

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure,

- VISTO** l'Atto di concessione demaniale marittima rilasciato in data 10.07.1971 dalla Capitaneria di porto di Genova alla Società Porto Turistico Internazionale di Rapallo, con sede in Sarnico (BG) e successivi atti suppletivi, Reg. contratti n. 1666 – Reg. repertorio n. 6370 – Reg. concessioni n. 563, per “mantenere uno specchio acqueo di settantacinquemila mq. 75.000 e mq. 1.000 di area di demanio marittimo, allo scopo di costruire e gestire un porticciolo turistico, in ampliamento di quello esistente in Rapallo per la durata di anni cinquanta.....” .
- CONSIDERATO** l'eccezionale evento meteorologico avvenuto nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, che ha causato l'abbattimento del molo di sopraflutto del porto “Carlo Riva” e il conseguente affondamento e spiaggiamento di un imprecisato numero di unità navali ivi ormeggiate.
- VISTI** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, nonché gli artt.. 59 e 64 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.
- CONSIDERATO** che nello specchio acqueo portuale ricompreso tra la congiungente molo *Ampoixi* e la testata molo sopraflutto del porto Carlo Riva, a causa dell'evento di cui sopra, è presenti un numero imprecisato di relitti affondati e semiaffondati, pericolosi per la navigazione.
- RITENUTO** opportuno disciplinare la navigazione all'interno dello specchio acqueo portuale ricompreso tra la congiungente molo *Ampoixi* e la testata del molo sopraflutto del porto Carlo Riva per assicurare il massimo gradiente di sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione alla fitta presenza di relitti e/o ostacoli sul fondale marino portuale.

**RENDE NOTO**

che la navigazione nel porto di Rapallo è interdetta con decorrenza immediata.

Eventuali movimentazioni di unità navali finalizzate alla messa in sicurezza delle stesse o in loro assistenza, in entrata e/o uscita dal porto in trattazione, dovranno essere autorizzate dal Comandante del porto di Rapallo.

## **ORDINA**

### **ART. 1 - INTERDIZIONE SPECCHI ACQUEI**

Dalla data odierna e fino al termine delle esigenze che ne hanno dettato l'emanazione, è interdetta la navigazione nello specchio acqueo di cui al "rende noto", con esclusione dei mezzi della Guardia Costiera, delle altre Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali.

Il Comandante del Porto di Rapallo autorizzerà eventuali movimenti in entrata e uscita su motivata istanza di parte.

Il Comandante di ciascuna unità autorizzata avrà comunque cura di adottare la massima cautela nelle manovre di ingresso/uscita dal porto, secondo le pertinenti prescrizioni all'uopo impartite dal Comandante del porto.

### **ART. 2 INOSSERVANZE E DISPOSIZIONI FINALI**

I contravventori alla presente Ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 comma 3 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

Negli altri casi si applicano, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, gli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/genova](http://www.guardiacostiera.it/genova).

Santa Margherita Ligure, 31 ottobre 2018.

**F.to IL COMANDANTE**  
T.V. (CP) Antonello PIRAS