



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.lamaddalena/guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 87/2017

INTERDIZIONE TRATTO DI BANCHINA INCRICIAZIONE TRIESTE

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

VISTA la segnalazione in data odierna da parte del personale di guardia del Servizio NOIP in merito alla rottura di un palo di illuminazione presso il pennello della Banchina Incrociatore Trieste, porto commerciale di La Maddalena;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose,

ORDINA

Articolo 1 A partire dalla data odierna e sino a termine esigenze, per un raggio di **cinque metri** dal palo dell'illuminazione meglio indicato nell'allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza, per la sola parte a terra, è **vietato** il transito dei pedoni, la sosta, la fermata ed il transito di veicoli.

Articolo 2 I contravventori alla presente, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 3 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.

La Maddalena, 03.07.2017

firmato in originale
P. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI t.a.

IL COMANDANTE IN II
C.C.(CP) Biagio Mauro SCIARRA

