



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)  
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - [www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it](http://www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it)

**ORDINANZA n° 238/2018**

**Argomento:** Ispezione subacquea carena MNC Seadream II IMO 8203440;  
**Località:** Specchio acqueo zona di fonda Navi da Crociera Porto di Portofino;  
**Periodo:** dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del 28.08.2018;  
**Richiedente:** Barracuda sub s.r.l. con sede a Genova in via San Bartolomeo del Fossato 101r;  
**Ditta esecutrice:** Barracuda sub s.r.l. con sede a Genova in via San Bartolomeo del Fossato 101r;

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- VISTA** l'istanza depositata in data 27/08/2018 con la quale la ditta BARRACUDA SUB S.r.l. ha chiesto l'emanazione dei provvedimenti di competenza per l'effettuazione di una ispezione subacquea alla carena della MNC Seadream II nel periodo di cui al "rende noto";
- VISTA** la licenza di navigazione rilasciata il 07.12.2005 dalla Capitaneria di Porto di Genova ed il certificato di sicurezza n° 2018/933 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di La Spezia in data 15.02.2018 alla M/b Barracuda Primo GE7904;
- VISTO** il parere favorevole espresso dall'Ufficio Locale Marittimo di Portofino con foglio prot. n° 14734 in data 27/08/2018;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, interdicano temporaneamente la zona di mare interessata dai lavori in questione;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n° 53/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la propria Ordinanza 152/2009 emanata in data 12/08/2009 "disciplina attività subacquea nelle acque del circondario marittimo di Santa Margherita Ligure"; nonché del D.M. 146/2008;
- VISTA** la propria Ordinanza 56/2012 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il "Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nei punti di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo/trasporto dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino;
- VISTI** gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

## RENDE NOTO

che nel periodo e le modalità temporali, di seguito specificate, nella zona di mare così come meglio evidenziato dallo stralcio di carta nautica allegato, a puro titolo illustrativo, e costituente parte integrante della presente Ordinanza, e precisamente nella zona di fonda delle navi da crociera che scalano il Porto di Portofino in deroga all'art. 11 dell'ordinanza 56/2012, verrà effettuata una video ispezione subacquea alla carena della nave da crociera denominata Seadream II

Tali lavori saranno svolti con l'impiego del seguente mezzo nautico:

- **M/N "BARRACUDA PRIMO"** iscritto al nr. GE7904 dei RR.NN.MM.&GG. della Capitaneria di Porto di Genova;

in assistenza al sotto elencato personale, con qualifica operatore tecnico subacqueo (OTS),

- Sig. **Colombino Francesco** iscritto nel registro sommozzatori della Capitaneria di Porto di Genova al n°161 con scadenza visita 09/04/2019;
- Sig. **Franco Alfio** iscritto nel registro sommozzatori della Capitaneria di Porto di Savona al n°108 con scadenza visita 28/12/2018;

**PERIODO: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del giorno 28.08.2018**

## ORDINA

### Art. 1

Nel periodo temporale di cui sopra, all' interno degli specchi acquei di cui al rende noto e per un raggio di azione di metri 100 (cento) dai mezzi nautici e dagli operatori subacquei impiegati nelle operazioni delle video ispezioni subacquee, è vietato il transito, la sosta e l'ormeggio a tutte le unità in genere e qualunque altra attività di superficie e subacquea non inerente quanto in argomento al fine di assicurare un regolare e sicuro svolgimento delle stesse.

Il predetto divieto non si applica al personale della ditta individuata nel "rende noto", alla nave da crociera denominata "Seadream II" IMO 8203440 e i relativi tender di servizio nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell'Ordine che per motivi di servizio hanno necessità di accedere nell'area in questione.

### Art. 2

Il/I comandante/i della/e unità impegnate nell'esecuzione dei lavori dovranno;

- a) prima dell'effettuazione dell'immersione da parte degli operatori subacquei prendere contatti con il comando di bordo della nave da crociera al fine di prevenire qualsivoglia rischio connesso al transito dei tender di bordo;
- b) prestare ascolto radio obbligatorio;
- c) verificare prima dell'inizio dell'attività che gli specchi acquei interessati dai lavori siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;
- d) accertare che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori che dovranno essere effettuati in orari diurne;

- h) immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento allorquando si dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate, informando tempestivamente le Autorità preposte;

Le unità impegnate nelle operazioni sono tenute all'osservanza ed al completo rispetto della disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenza, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima.

### Art. 3

Il personale operante, avente la qualifica OTS dovrà:

- a) operare nei limiti di profondità previsti dalle reciproche abilitazioni;
- b) attenersi a tutte le prescrizioni impartite dall'ordinanza n° 152/2009 citata in premessa;
- c) evitare ogni forma di inquinamento derivante dalle operazioni in argomento;
- d) utilizzare i mezzi impiegati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e per il loro utilizzo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per consentire che l'attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica;

### Art. 4

Il presente provvedimento, rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione non esonera la ditta esecutrice di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nelle eventuali autorizzazioni contenute nei vari pareri propedeutici all'approvazione dei lavori in argomento.


### Art. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure](http://www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure).

Santa Margherita Ligure, 27/08/2018

IL COMANDANTE  
Tenente di Vascello (CP)  
Antonello RINA



007140000E 007120000E 007100000E 006120000E 006100000E 005120000E 005100000E 004120000E 004100000E 003120000E 003100000E 002120000E 002100000E 001120000E 001100000E

18)

Area Naturale  
Regionale  
di Portofino  
Area contigue

Parco Naturale  
Regionale  
di Portofino

Area naturale  
marina  
protetta  
Portofino

541 Via San Lorenzo

Via Aurelia

San Martino  
di Portofino


551

Via Aurelia

Via Aurelia

Via Aurelia

Via San Lorenzo



Empedocle Raffaele

52227

52111

52112

52113

52114

52115

52116

52117

52118

52119

52120

52121

52122

52123

52124

52125

52126

52127

52128

52129

52130

52131

52132

52133

52134

52135

52136

52137

52138

52139

52140

52141

52142

52143

52144

52145

52146

52147

52148

52149

52150

52151

52152

52153

52154

52155

52156

52157

52158

52159

52160

52161

52162

52163

52164

52165

52166

52167

52168

52169

52170

52171

52172

52173

52174

52175

52176

52177

52178

52179

52180

52181

52182

52183

52184

52185

52186

52187

52188

52189

52190

52191

52192

52193

52194

52195

52196

52197

52198

52199

52200

52201

52202

52203

52204

52205

52206

52207

52208

52209

52210

52211

52212

52213

52214

52215

52216

52217

52218

52219

52220

52221

52222

52223

52224

52225

52226

52227

52228

52229

52230

52231

52232

52233

52234

52235

52236

52237

52238

52239

52240

52241

52242

52243

52244

52245

52246

52247

52248

52249

52250

52251

52252

52253

52254

52255

52256

52257

52258

52259

52260

52261

52262

52263

52264

52265

52266

52267

52268

52269

52270

52271

52272

52273

52274

52275

52276

52277

52278

52279

52280

52281

52282

52283

52284

52285

52286

52287

52288

52289

52290

52291

52292

52293

52294

52295

52296

52297

52298

52299

52300

52301

52302

52303

52304

52305

52306

52307

52308

52309

52310

52311

52312

52313

52314

52315

52316

52317

52318

52319

52320

52321

52322

52323

52324

52325

52326

52327

52328

52329

52330

52331

52332

52333

52334

52335

52336

52337

52338

52339

52340

52341

52342

52343

52344

52345

52346

52347

52348

52349

52350

52351

52352

52353

52354

52355

52356

52357

52358

52359

52360

52361

52362

52363

52364

52365

52366

52367

52368

52369

52370

52371

52372

52373

52374

52375

52376

52377

52378

52379

52380

52381

52382

52383

52384

52385

52386

52387

52388

52389

52390

52391

52392

52393

52394

52395

52396

52397

52398

52399

52400

52401

52402

52403

52404

52405

52406

52407