

**CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI
PORTO TORRES**

ORDINANZA N. 13/98

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres:

VISTI gli esiti del sopralluogo congiunto con funzionari di Prefettura, Genio Civile OO.MM., Comune di Porto Torres, in data 09.04.1998, dal quale è emerso l'avanzato fenomeno di erosione in corso nel litorale di Porto Torres ed in particolare nel tratto compreso tra "Torre Abbacurrente" e "Cappella Balai";

ATTESA la necessità di interdire l'accesso di persone e mezzi di qualunque genere, da terra e/o da mare, per tutto il tratto di costa ritenuto pericoloso, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

VISTI gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Navigazione Marittima);

RENDE NOTO

Il tratto di costa compreso tra la località denominata Cappella Balai e la Torre Abbacurrente nel comune di Porto Torres, è interessata da un fenomeno di erosione marina la cui azione ha compromesso, in alcuni punti, la stabilità di zone che sono ordinariamente frequentate per lo svolgimento di attività turistico sportive.


ORDINA

- Art. 1 - Nel tratto di costa compreso tra la Torre Abbacurrente e la Cappella Balai, meglio individuato nella cartografia allegata che fa parte integrante della presente ordinanza, è vietato il transito, la sosta nonché lo svolgimento di qualsiasi attività balneare, ricreativa e/o sportiva.
- Art. 2 - Le fascia di mare antistante il litorale indicato all'art.1 per complessivi metri 50, è interdetta alla navigazione, sosta, ancoraggio, pesca ed ogni altra attività marittima.
- Art. 3 - L'Amministrazione Comunale di Porto Torres provvederà a posizionare un'adeguata segnaletica, visibile da terra e da mare che dia indicazione delle zone e del tipo di pericolo esistente e di posizionare ogni altra struttura possibile per impedire l'impiego di tali zone.
- Art. 4 - I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, a mente dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.
- Art. 5 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Torres, 07 MAG. 1998

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Luigi GARGIULO

U30
008 25' 26



Lam. L.v. 6s 8M 23

Racon (P) 16

Lam. L.r. 6s 8M 10.7

P.ta S. Gavino 19

Porto Torres

Cappella Balai

Monte Abbacurrente 2.5

ZONA INTERDETA

Viétati ancoraggio

pesca a strascico